



- MONTAGEM CONVENIENTE E RÁPIDA
- 19 COMPOSIÇÕES DE CORES ORIGINAIS
- DÁ APARÊNCIA DE GRANITO NATURAL
- CONTÉM FLOCOS DE MICA - EFEITO DECORATIVO ÚNICO
- ELEVADA ADERÊNCIA AO SUBSTRATO
- ALTA RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO UV

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

O revestimento de fachadas OEA KG caracteriza-se pela sua suavidade que se assemelha à pedra natural. Apresenta-se com uma alternativa fácil de instalar e que não requer um sistema de montagem especial. Utilizado para realizar superfícies decorativas em paredes exteriores de edifícios. O seu baixo peso permite ser utilizado em superfícies onde não é possível utilizar materiais convencionais mais pesados ou que podem requerer sistemas de montagem especiais

DADOS TÉCNICOS

OEA-KG	100cm x 40cm (0,4m ²)
Consumo de adesivo KA transparente	0,5 – 0,8 Kg/m ²
Temperatura de aplicação	De +10°C a +25°C
Composição	Mistura de dispersões de copolímeros acrílicos, areias de quartzo, agregados minerais, retardadores de chama, fibras, agentes modificadores e água
Embalagem	Pacote com 10 unidade de 0,4m ²
Ferramentas	Misturador de baixa velocidade, espátula, balde, espátula dentada 2 - 3mm e esponja
Armazenamento	Na embalagem original, intacta e em condições secas, até 36 meses a partir da data de produção. A data de produção e o número do lote de produção estão indicados na embalagem.

PREPARAÇÃO DA BASE

A base deve estar plana, resistente, compacta e isenta de substâncias que possam comprometer a aderência. Bases minerais devem ter pelo menos 28 dias e no caso barramento armado em sistemas ETICS deve ter pelo menos 3 dias. Deve ser dada especial atenção à planicidade da base já que eventuais irregularidades podem ser visíveis após a aplicação. Bases menos homogêneas e mais absorventes devem ser preparadas com um primário selecionado. As superfícies nas quais o adesivo vai ser aplicado devem ser preparadas com o primário Greinplast F ou Greinplast PP na cor selecionada. O primário deve ser aplicado em camada uniforme com um rolo de pintura.



APLICAÇÃO

A aplicação pode ser iniciada após a preparação adequada da base e após secagem completa. Antes de iniciar a aplicação faça um planeamento da forma como pretende a distribuição dos painéis de forma a evitar desperdícios e também diminuir o tempo de aplicação. Aplique os painéis com junta adequada (onde estará o primário Greinplast F ou Greinplast PP na cor selecionada). A superfície deve ser coberta com uma camada uniforme com o adesivo transparente Greinplast KA utilizando uma espátula dentada com dente de 2mm. Aplique o adesivo por etapas de forma que permita colar os painéis sem que o adesivo seque (sem a chamada camada epidérmica). No caso de o adesivo secar, deve ser removido e substituído por adesivo novo. Deve pressionar o painel firmemente na superfície com adesivo de forma que toda a área do painel fique aderida e o excesso escorra além do painel. Pode utilizar um rolo de pressão para garantir uma colagem uniforme. Remova o excesso de cola imediatamente e lave a superfície do painel com uma esponja húmida. Deve garantir que a solução seja estanque.

APLICAÇÃO

A temperatura da base e ambiente durante a aplicação e durante o período de secagem deve situar-se entre +10°C e +25°C. Os painéis não devem ser instalados com vento forte, sol direto ou sem o uso de medidas de proteção (redes, lonas). Estas condições devem ser mantidas pelo menos durante 3 dias após a aplicação. Durante este período são inaceitáveis temperaturas inferiores a 10°C. O tempo de secagem pode variar dependendo das condições climáticas pelo que, durante o período de secagem devem ser mantidas as medidas de proteção até à secagem e endurecimento do adesivo. Devido à natureza do produto, são permitidas pequenas diferenças na espessura das placas, que podem ser visíveis durante a montagem sem juntas. Os agregados naturais e coloridos utilizados no processo de produção podem causar pequenas diferenças de cor entre painéis, portanto recomenda-se instalar alternadamente os painéis de diferentes embalagens, mantendo uma junta de alguns milímetros e utilizar painéis sempre do mesmo lote de produção.

COMENTÁRIOS

As informações contidas neste documento destinam-se a garantir o uso adequado do produto mas não constituem base para responsabilidade legal do fabricante já que as condições de aplicação estão fora do seu controlo. A aplicação deve ser realizada de acordo com os princípios da arte da construção. Qualquer interferência na composição do produto é inaceitável e pode reduzir significativamente a qualidade do material utilizado. No caso da utilização com produtos de outros fabricantes ou não incluídos nos documentos de referência, não existe qualquer responsabilidade por parte do fabricante.

COMENTÁRIOS

Não aplicável.

NORMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICADOS

Certificado Higiênico nº AH 155/322/156/2022, válido até 30-11-2027, emitido pelo GUMed Certificado de Higiene por Radiação NIZP-PZH nº BR/23/2012

Greinplast OEA - elemento de conjuntos de produtos para realização de isolamentos e revestimentos com o sistema GREINPLAST adequado conforme lista nº 001/ES/OEA.